

Inspección de Vías V2 - Reporte de inspeccion

Inspección de Vías V2

FactorCX



Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 14-04-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	14-04-2026, 12:53 p. m.	07:14	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
136	Sin datos	14-04-2026, 12:46 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
14-04-2026, 12:46 p. m.	14-04-2026, 12:53 p. m.	4

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección de Vías V2: Elegir Bloque	01:55	Datos de Cierre
2. Número OM-OT: Dato numerico	00:57	Valor: 258
3. Número AIV: Dato numerico	00:56	Valor: 321
4. Foto Check List Estándar: Evidencia	00:53	Guardar
 ID 13980efa4c6c95611b302bfe5c85b78db93c213119bebff4d49402e53e39e132 - documentation-asset  ID e0c1235191a66fdfee324d9ac6e7885bb3fb4f1f484443a6325320407c7825e1 - documentation-asset		
5. Selector Línea: Seleccion	00:46	Línea 3
6. Selector Vía: Seleccion	00:04	Vía 1
7. Selector Tramo: Seleccion	00:07	San Pablo

8. PK Inicial: Dato numerico


00:11

Valor: 11

9. Foto Placa PK Inicial: Evidencia

14:54

Guardar



ID
1e09e70cb4082802b6aa1d9f4cb375a6ba56a1
a6beda573dde1d02004d1a0af7 -
documentation-asset

10. PK Final: Dato numerico


02:00

Valor: 22

11. Foto Placa PK Final: Evidencia

01:00

Guardar



ID
8735ca262ab33cc364502d8b16cd14ca718dd6
76ec9c7ea4833e767a71287322 -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 14-04-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
13980efa4c6c9561...	documentation-asset	709.6 KiB	Imagen incluida
e0c1235191a66fdf...	documentation-asset	157.3 KiB	Imagen incluida
1e09e70cb4082802...	documentation-asset	166.2 KiB	Imagen incluida
8735ca262ab33cc3...	documentation-asset	161.5 KiB	Imagen incluida