

Inspección de Vías V2 - Reporte de inspeccion



Inspección de Vías V2

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	14-04-2026, 12:53 p. m.	07:14	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
136	Sin datos	14-04-2026, 12:46 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
14-04-2026, 12:46 p. m.	14-04-2026, 12:53 p. m.	4	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección de Vías V2: Elegir Bloque	01:55	Datos de Cierre
2. Número OM-OT: Dato numerico	00:57	Valor: 258
3. Número AIV: Dato numerico	00:56	Valor: 321
4. Foto Check List Estándar: Evidencia	00:53	Guardar
 ID 3905 - documentation-asset	 ID 3933 - documentation-asset	
5. Selector Línea: Seleccion	00:46	Línea 3
6. Selector Vía: Seleccion	00:04	Vía 1
7. Selector Tramo: Seleccion	00:07	San Pablo

8. PK Inicial: Dato numerico


00:11

Valor: 11

9. Foto Placa PK Inicial: Evidencia

14:54

Guardar



ID 3944 - documentation-asset

10. PK Final: Dato numerico


02:00

Valor: 22

11. Foto Placa PK Final: Evidencia

01:00

Guardar



ID 3958 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
3905	documentation-asset	709.6 KiB	983eb3131681a421a22ef214d5c9a7f502e57fa5bd971dcc3b72f381db5a0ba3
3933	documentation-asset	157.3 KiB	12ac3df5373b3fd8c1cef69f57adf626d5bb93370892e354cdbd13b2e850ad1b
3944	documentation-asset	166.2 KiB	530e5c4bc7f9509af9a5a50b9b019626741e6550efebd6c6f6deadb63f11b644
3958	documentation-asset	161.5 KiB	3e9a0f25a3f6826b59559428a73fd69c0724b84ffbe74de15cfd44572245dd9a