

# Inspección de Vías V2 - Reporte de inspeccion

Inspección de Vías V2

FactorCX  
Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 15-04-2026

|               |                         |                |        |
|---------------|-------------------------|----------------|--------|
| OPERADOR      | FECHA                   | DURACION TOTAL | ESTADO |
| camilo_mobile | 15-04-2026, 03:21 p. m. | 00:57          | done   |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |
| 145                     | Sin datos               | 15-04-2026, 03:20 p. m. |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |
| 15-04-2026, 03:20 p. m. | 15-04-2026, 03:21 p. m. | 1                       |

## Detalle de pasos ejecutados

|                                         |        |                  |
|-----------------------------------------|--------|------------------|
| NOMBRE DEL PASO                         | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
| 1. Inspección de Vías V2: Elegir Bloque | 00:11  | Datos de Cierre  |
| 2. PK Final: Dato numerico              | 00:35  | Valor: 32        |
| 3. Foto Placa PK Final: Evidencia       | 13:21  | Guardar          |



ID  
ef504e48d71fc8c4ba7181831922f33192746e4  
894cdf664ed4651032999ef62 -  
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 15-04-2026.

## Inventario de evidencias

|                     |                     |          |                 |
|---------------------|---------------------|----------|-----------------|
| ID                  | TIPO                | TAMANO   | HASH / ESTADO   |
| ef504e48d71fc8c4... | documentation-asset | 90.5 KiB | Imagen incluida |