

Inspección Cabina S1 - Reporte de inspeccion

Inspección Cabina

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	20-04-2026, 04:16 p. m.	00:42	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
151	Sin datos	20-04-2026, 04:15 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
20-04-2026, 04:15 p. m.	20-04-2026, 04:16 p. m.	3

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
-----------------	--------	------------------


1. External Camera: Evidencia	00:23	Guardar
-------------------------------	-------	---------



ID 4809 - documentation-asset

2. Inspección Cabina S1: Step	00:11	Regresar
-------------------------------	-------	----------

asset - Abrir evidencia segura
ID 4816 | 1.1 MiB | SHA-256 c99b2035a6c22c07900c87ca86b4e850a20d8c029072ab25f7b88fa78e464ef5 | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.



ID 4822 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
4809	documentation-asset	177.0 KiB	4bb838ba2f4d2f68735ef479b6da094aed8a1eeff4417c87a619efaaa8932d3e
4816	asset	1.1 MiB	c99b2035a6c22c07900c87ca86b4e850a20d8c029072ab25f7b88fa78e464ef5
4822	documentation-asset	170.8 KiB	1b9694cb84b7a35769b9a9bd1d02e3d3744566be9dcfa297d6f0561a8c8dc638