

Inspección de Vías V2 - Reporte de inspeccion

Inspección de Vías V2



FactorCX

Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
rw_rodrigo_diaz	29-04-2026, 12:15 a. m.	39:16	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
167	Sin datos	21-04-2026, 03:04 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
21-04-2026, 03:04 p. m.	29-04-2026, 12:15 a. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección de Vías V2: Elegir Bloque	03:07	Datos de Cierre
2. Número OM-OT: Dato numerico	01:50	Valor: 12345
3. Número AIV: Dato numerico	00:44	Valor: 696958
4. Foto Check List Estándar: Evidencia	00:51	Guardar
		
ID 28048 - documentation-asset	ID 28049 - documentation-asset	ID 6078 - documentation-asset
5. Selector Línea: Seleccion	06:34	Línea 1
6. Selector Vía: Seleccion	02:28	Vía 1
7. Selector Tramo: Seleccion	01:04	San Pablo

8. PK Inicial: Dato numerico


00:34

Valor: 2369

9. Foto Placa PK Inicial: Evidencia

00:17

Guardar



10. PK Final: Dato numerico


28:19

Valor: 2583

11. Foto Placa PK Final: Evidencia

03:52

Guardar



Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
28048	documentation-asset	178.6 KiB	6113336923f6fe5a2bc758eef5e6da93aba05c838579c1ff2f0a2bdc8aa96f44
28049	documentation-asset	139.0 KiB	dc1d3aee22919d4fd32aca39e9ac873c0b2d383ed1266e934fb5e677997e837f
6078	documentation-asset	243.1 KiB	fbd51d2c0be3cc71326ecb7db9ec5b12976607b7dad7f9a1440f14141b45ff3e
28055	documentation-asset	122.3 KiB	57005cc212d0e48ae3c8e5eaf51a0a327f17883b18722b3c3f91e30005eca552
6106	documentation-asset	262.9 KiB	53e2c8be26cb15a83b6c6e516d64ef3ad6f8a8b49a435a5caaa9ec088b9b9795
28066	documentation-asset	153.3 KiB	cb7d78934bc44c294e37ea9914f6f7aa7c3df293da1a981a89745e031c5f78aa