

Inspección de Vías V2 - Reporte de inspeccion

Inspección de Vías V2

FactorCX

Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 29-04-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
rw_rodrigo_diaz	29-04-2026, 12:55 a. m.	05:54	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
196	Sin datos	29-04-2026, 12:49 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
29-04-2026, 12:49 a. m.	29-04-2026, 12:55 a. m.	3

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección de Vías V2: Elegir Bloque	00:20	Datos de Cierre
2. Número OM-OT: Dato numerico	00:15	Valor: 3698
3. Número AIV: Dato numerico	00:08	Valor: 214
4. Foto Check List Estándar: Evidencia	00:08	Guardar



ID
a115401636bfc97762a40a4fd7e50bc40321cfa
c571442097ca7b96fa262f577 - documentation-
asset

5. Selector Línea: Seleccion	01:11	Línea 1
6. Selector Vía: Seleccion	00:03	Vía 2
7. Selector Tramo: Seleccion	00:02	Neptuno

8. PK Inicial: Dato numerico


00:08

Valor: 230

9. Foto Placa PK Inicial: Evidencia

00:07

Guardar



ID
bc234bcc929295a9ef6dbb058c47e89310683
8bdf6fd70b858f869348f21c09 -
documentation-asset

10. PK Final: Dato numerico


04:59

Valor: 1096

11. Foto Placa PK Final: Evidencia

03:54

Guardar



ID
567858a4109d346a955281db8ee5433d5696f8
8ec9da56857f9840ab53880ed5 -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 29-04-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
a115401636bfc977...	documentation-asset	130.6 KiB	Imagen incluida
bc234bcc929295a...	documentation-asset	78.3 KiB	Imagen incluida
567858a4109d346a...	documentation-asset	97.6 KiB	Imagen incluida