

Inspección de Vías V2 - Reporte de inspeccion

Inspección de Vías V2

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
rw_rodrigo_diaz	29-04-2026, 12:55 a. m.	05:54	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
196	Sin datos	29-04-2026, 12:49 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
29-04-2026, 12:49 a. m.	29-04-2026, 12:55 a. m.	3

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección de Vías V2: Elegir Bloque	00:20	Datos de Cierre
2. Número OM-OT: Dato numerico	00:15	Valor: 3698
3. Número AIV: Dato numerico	00:08	Valor: 214
4. Foto Check List Estándar: Evidencia	00:08	Guardar
 ID 28172 - documentation-asset		
5. Selector Línea: Seleccion	01:11	Línea 1
6. Selector Vía: Seleccion	00:03	Vía 2
7. Selector Tramo: Seleccion	00:02	Neptuno

8. PK Inicial: Dato numerico


00:08

Valor: 230

9. Foto Placa PK Inicial: Evidencia

00:07

Guardar



ID 28199 - documentation-asset

10. PK Final: Dato numerico


04:59

Valor: 1096

11. Foto Placa PK Final: Evidencia

03:54

Guardar



ID 28562 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
28172	documentation-asset	130.6 KiB	6246e58b9596dae3338aeb57b7de95c09659d91cba36e3cbf9fddeac5bef3e06
28199	documentation-asset	78.3 KiB	0ea8e75ad1874649710523bf35901141857fc8e24a386dbd1f510ee2a902bf07
28562	documentation-asset	97.6 KiB	6f55e802627a51b7eef4c034dedeeb308147551b2576e981e39f945cc4ac2f6d