

Cerrojo Axial - Reporte de inspeccion

Cerrojo Axial

FactorCX
Frontline / Metro


SNAPSHOT DEL 29-04-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
rw_rodrigo_diaz	29-04-2026, 01:03 a. m.	01:46	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
199	Sin datos	29-04-2026, 01:01 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
29-04-2026, 01:01 a. m.	29-04-2026, 01:03 a. m.	3

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Cerrojo Axial: Tareas Mecánicas	01:37	OK
2. Fotografía Correderas: Evidencia	00:28	Guardar




ID
81fe030db2b37c8b041bb11be1dad4cdd41fc7d
4035d4d3eb84e14cb905642b5 -
documentation-asset

3. Fotografía Brazo Motor: Evidencia

01:22

Guardar



ID
29aea8502359d42738fd4139f2257f2ff4e4b963
6360b41787d1424acfc05fdb - documentation-
asset

4. Fotografía Enclavamiento: Evidencia

04:40

Guardar

documentation-asset - [Abrir evidencia segura](#)

ID 25966ad28deff24814eab6a0117423b15de5cace411267022e04594b49f7b8d5 | 1.2 MiB | SHA-256 Sin datos | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 29-04-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
81fe030db2b37c8b...	documentation-asset	139.5 KiB	Imagen incluida
29aea8502359d427...	documentation-asset	135.5 KiB	Imagen incluida
25966ad28deff248...	documentation-asset	1.2 MiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.