

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 29-04-2026


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
rw_rodrigo_diaz	29-04-2026, 10:55 a. m.	04:05	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
210	Sin datos	29-04-2026, 10:51 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
29-04-2026, 10:51 a. m.	29-04-2026, 10:55 a. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:16	Valor: 412
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:14	Valor: 4121
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:32	Det
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:37	Valor: 23
5. Material Rodante - Tren: Mamparos y Pupitres	00:12	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:27	Completado



ID
84208f915f693a77c625e3161a885be0c2ae7bf
55f7508e67b5b141386dcdd30 -
documentation-asset



ID
f08cb65b29f5912beebffc736ce945d3e5be196c
132d20965680335ab793cfff - documentation-
asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 29-04-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
84208f915f693a77...	documentation-asset	178.8 KiB	Imagen incluida
f08cb65b29f5912b...	documentation-asset	172.8 KiB	Imagen incluida