

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
rw_rodrigo_diaz	29-04-2026, 10:55 a. m.	04:05	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
210	Sin datos	29-04-2026, 10:51 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
29-04-2026, 10:51 a. m.	29-04-2026, 10:55 a. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:16	Valor: 412
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:14	Valor: 4121
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:32	Det
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:37	Valor: 23
5. Material Rodante - Tren: Mamparos y Pupitres	00:12	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:27	Completado



ID 30793 - documentation-asset



ID 30810 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
30793	documentation-asset	178.8 KiB	a38df99344185dae83b0051ec3a5968c8c8d1ac1e7bcc922a7d757a05764598a
30810	documentation-asset	172.8 KiB	b89a1cbb22e56c189a0961618e307c247c0432820895a199683b7fba0801b825