

New Inspección de Vías - Reporte de inspeccion

Inspección de Vías

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
rw_rodrigo_diaz	15-05-2026, 12:16 p. m.	07:14	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
227	Sin datos	15-05-2026, 12:09 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
15-05-2026, 12:09 p. m.	15-05-2026, 12:16 p. m.	4


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección Línea: Seleccion	01:23	Línea 5
2. Selección Tramo L5: Seleccion	00:08	PM-MT
3. Selección Ítem: Seleccion	00:11	Aparato de Vía (ADV)
4. PK Inicial: Dato numerico	01:25	Valor: 2356
5. New Inspección de Vías: Aplica PK Final	00:06	No
6. Selección Vía: Seleccion	00:09	Vía 2
7. Selección Fila: Seleccion	00:07	Exterior
8. Selección Lado: Seleccion	00:06	Derecho

9. Notas de Anomalía: Evidencia

01:47

Guardar



ID 32529 - documentation-asset

10. Notas de Anomalía: Evidencia

00:45

Guardar


documentation-asset - [Abrir evidencia segura](#)

ID 32536 | 147.8 KiB | SHA-256 8f691776d21a5c8e2b898f4c86e842db66ccd95b4f7350fe7c1371cc8efc9b64 | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

11. Evidencias de Anomalía: Evidencia

00:41

Guardar



ID 32551 - documentation-asset

12. Notas de Observación Final: Comentario de voz


00:31

Regresar

13. Evidencias de Observación Final: Evidencia

00:47

Guardar



ID 32581 - documentation-asset

14. New Inspección de Vías: Fin

01:34

Finalizar

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
32529	documentation-asset	158.7 KiB	395b67b29078b943ed8c7af9cb16e10a63671fc56b789bdaaa9afffb122755ab
32536	documentation-asset	147.8 KiB	8f691776d21a5c8e2b898f4c86e842db66ccd95b4f7350fe7c1371cc8efc9b64
32551	documentation-asset	180.8 KiB	460eec15508edb2ddfd425813d646bb4f17446080be6bd74e8503784d4d5790
32581	documentation-asset	310.8 KiB	585ef7d20d0651a8118ff619b5c86004e97b2e90e8f46bbea84e2b915198e8b7