

New Inspección de Vías - Reporte de inspeccion

Inspección de Vías

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
rw_rodrigo_diaz	15-05-2026, 01:43 p. m.	05:24	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
230	Sin datos	15-05-2026, 01:38 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
15-05-2026, 01:38 p. m.	15-05-2026, 01:43 p. m.	4


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección Línea: Seleccion	01:12	Línea 1
2. Selección Tramo L1: Seleccion	00:05	PJ-EL
3. Selección Ítem: Seleccion	00:09	Riel
4. PK Inicial: Dato numerico	00:13	Valor: 25890
5. New Inspección de Vías: Aplica PK Final	00:03	No
6. Selección Vía: Seleccion	00:10	Vía 1
7. Selección Fila: Seleccion	00:09	Ambos
8. Selección Lado: Seleccion	00:18	Ambos


9. Notas de Anomalía: Evidencia

01:27

Guardar



ID 32700 - documentation-asset



ID 32718 - documentation-asset

10. Evidencias de Anomalía: Evidencia

01:12

Guardar


documentation-asset - [Abrir evidencia segura](#)

ID 32727 | 89.8 KiB | SHA-256 dac7d109ff45195baed2f899f8949b8df75261c5510bab068c0666cc70c923ab | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

11. Notas de Observación Final: Evidencia

00:42

Guardar



ID 32745 - documentation-asset

12. New Inspección de Vías: Fin

01:31

Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
32700	documentation-asset	432.4 KiB	de86f22115a68749925e61243fa3d76c51f14dee7bbd23e81497ebd3fcd58b5f
32718	documentation-asset	387.0 KiB	0bda6d917eee9164d25443b5f6c17064400ebb783f152b99242f3ff31a378f06
32727	documentation-asset	89.8 KiB	dac7d109ff45195baed2f899f8949b8df75261c5510bab068c0666cc70c923ab
32745	documentation-asset	426.4 KiB	7a65aa5376d130637cca368d86e7f739b38b5536afb18db6cbaf48f5d904e86f