

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 19-05-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	19-05-2026, 03:22 p. m.	05:50	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
252	Sin datos	19-05-2026, 03:16 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
19-05-2026, 03:16 p. m.	19-05-2026, 03:22 p. m.	1	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	02:48	Valor: 125
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:09	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:06	Tall
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:15	Valor: 25
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:35	No
6. Foto Monitores: Evidencia	03:26	Guardar



ID
f444540a283ecd3e6e9db1b08faa0ac744ffdc41
69de12046a51f71623e050e5 - documentation-
asset

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
f444540a283ecd3e...	documentation-asset	109.8 KiB	Imagen incluida