

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	19-05-2026, 03:22 p. m.	05:50	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
252	Sin datos	19-05-2026, 03:16 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
19-05-2026, 03:16 p. m.	19-05-2026, 03:22 p. m.	1	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	02:48	Valor: 125
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:09	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:06	Tall
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:15	Valor: 25
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:35	No
6. Foto Monitores: Evidencia	03:26	Guardar



ID 34268 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
34268	documentation-asset	109.8 KiB	d869e3f16258ccec864984437abd2303a27b04c57c9a564768a64aab1d3a1d7e