

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 19-05-2026


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	19-05-2026, 04:02 p. m.	03:49	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
253	Sin datos	19-05-2026, 03:58 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
19-05-2026, 03:58 p. m.	19-05-2026, 04:02 p. m.	4	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:12	Valor: 025
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:12	Valor: 01
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:06	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:13	Valor: 20
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:09	No
6. Foto Monitores: Evidencia	00:29	Guardar



ID
bf001a14e5c961c0b11040c18e1dcec1bc39294
4979c327dedfa3905ab28f85d -
documentation-asset



ID
fb7ceecc6e2422603809d78debfa7f4af68b19d
a091e611560be2df16dd9acc -
documentation-asset

documentation-asset - Abrir evidencia segura

ID 630ceabca589444b94057da827c991e9130331657275f35d476dbfdb380310e4 | 14.8 MiB | SHA-256 Sin datos | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

documentation-asset - Abrir evidencia segura

ID bad83cf50e3183a57d2dd9fd08d5e2b7ff9678141a15bce7f27845794fca7ea6 | 239.3 KiB | SHA-256 Sin datos | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 19-05-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
bf001a14e5c961c0...	documentation-asset	239.4 KiB	Imagen incluida
fb7ceecc6e242260...	documentation-asset	258.2 KiB	Imagen incluida
630ceabca589444b...	documentation-asset	14.8 MiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.
bad83cf50e3183a5...	documentation-asset	239.3 KiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.