

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	19-05-2026, 04:02 p. m.	03:49	done


TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
253	Sin datos	19-05-2026, 03:58 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
19-05-2026, 03:58 p. m.	19-05-2026, 04:02 p. m.	4

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:12	Valor: 025
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:12	Valor: 01
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:06	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:13	Valor: 20
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:09	No
6. Foto Monitores: Evidencia	00:29	Guardar



ID 34325 - documentation-asset



ID 34330 - documentation-asset

documentation-asset - [Abrir evidencia segura](#)

ID 34337 | 239.3 KiB | SHA-256 537c8ad5cf5984b0ac03bd6b261339e47d5f2d6330d781c4cd1cf1e8b292d0fd | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

documentation-asset - [Abrir evidencia segura](#)

ID 34342 | 14.8 MiB | SHA-256 eb3b65cda012b89da0ce6ff8900c6f764938d6eaeae32efa69dc0f6a9bdce05a | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
34325	documentation-asset	239.4 KiB	c99f208bcdeab7c2a4df0f86186dbd094825cb6fef77604730d2d59513e0c48a
34330	documentation-asset	258.2 KiB	518f2c5b32a5b6010ff126155f5034531412100ae08ebf8d3fcb27bbb52d4f24
34337	documentation-asset	239.3 KiB	537c8ad5cf5984b0ac03bd6b261339e47d5f2d6330d781c4cd1cf1e8b292d0fd
34342	documentation-asset	14.8 MiB	eb3b65cda012b89da0ce6ff8900c6f764938d6eaeae32efa69dc0f6a9bdce05a