

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 19-05-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	19-05-2026, 04:41 p. m.	03:32	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
256	Sin datos	19-05-2026, 04:38 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
19-05-2026, 04:38 p. m.	19-05-2026, 04:41 p. m.	4	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:28	Valor: 144
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:16	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:07	Valor: 20
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:04	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:43	Guardar



ID
0770089fa52b4be4824671bd5dfc94faee75a1e387271e97f9c0853e66c9ab1e - documentation-asset



ID
61d076aeac9f1f334f34e443b9e3b99074b3fad b4d61ec05c28827b6931b213b - documentation-asset



ID
8d49e8dd48ec34107cbe38b491dbfa97eff88794183ddcaae4a7cb3a2ab8d89b - documentation-asset



ID
dabb09ba029746e1514ed9c65202f6bf784305f
523bfc9fa9e0b21b922e0b1ab -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 19-05-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
0770089fa52b4be4...	documentation-asset	104.2 KiB	Imagen incluida
61d076aeac9f1f33...	documentation-asset	174.4 KiB	Imagen incluida
8d49e8dd48ec3410...	documentation-asset	140.7 KiB	Imagen incluida
dabb09ba029746e1...	documentation-asset	177.4 KiB	Imagen incluida