

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	19-05-2026, 04:41 p. m.	03:32	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
256	Sin datos	19-05-2026, 04:38 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
19-05-2026, 04:38 p. m.	19-05-2026, 04:41 p. m.	4	

Detalle de pasos ejecutados


NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:28	Valor: 144
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:16	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:07	Valor: 20
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:04	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:43	Guardar



ID 35145 - documentation-asset



ID 35150 - documentation-asset



ID 35153 - documentation-asset



ID 35164 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
35145	documentation-asset	174.4 KiB	27df6947f37bed4bbe54385615e1c61535f7291e57212e7d3ff9baca73f9c55a
35150	documentation-asset	140.7 KiB	ad3e9c09a1529080915481e072224500b0e743823e1968c42a9037dd4dcaf5d7
35153	documentation-asset	104.2 KiB	5c2feeffaa7ea1f8ea8b57adf1512dfb3d4f286efc85c55e6d2bde3ba7051cc2
35164	documentation-asset	177.4 KiB	0e3eea55ae2590d8b90947096973106055c07e8650291a5e2bbf053391265b52