

Inspección Cabina S1 - Reporte de inspeccion

Inspección Cabina S1

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 20-05-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	20-05-2026, 11:53 a. m.	02:06	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
261	Sin datos	20-05-2026, 11:51 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
20-05-2026, 11:51 a. m.	20-05-2026, 11:53 a. m.	2

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Inspección Cabina S1: Unidad MRU	00:13	OK
2. Inspección Cabina S1: Revisión y limpieza de TOP VOBC - Sub rack	00:02	OK
3. Inspección Cabina S1: Rack Relé	00:05	OK
4. Inspección Cabina S1: TOP VOBC - Sub rack	00:06	OK
5. Inspección Cabina S1: Revisión de cableado	00:02	OK
6. Inspección Cabina S1: Acelerómetros	00:02	OK
7. Inspección Cabina S1: Transpondedor - TIU	00:02	OK
8. Inspección Cabina S1: Sensor de Proximidad	00:10	NO OK
9. Inspección Cabina S1: Sensores de Velocidad	00:05	OK

10. Registros Fotográficos: Evidencia

00:33

Guardar



ID
8c2c9f2302e66768c436f8bb17a96ba296a48e4
646d583fc3d87aec5df369dc6 - documentation-
asset

11. Registros Fotográficos: Evidencia

02:32

Guardar

documentation-asset - [Abrir evidencia segura](#)

ID 116349d4f95a843e82a1adf02dd5edef0b530b10f139521d87f31ab93e59d724 | 8.3 MiB | SHA-256 Sin datos | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 20-05-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
8c2c9f2302e66768...	documentation-asset	154.4 KiB	Imagen incluida
116349d4f95a843e...	documentation-asset	8.3 MiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.