

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 25-05-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	25-05-2026, 11:32 a. m.	08:56	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
264	Sin datos	22-05-2026, 09:54 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
25-05-2026, 11:32 a. m.	25-05-2026, 11:32 a. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	06:59	Valor: 87
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:20	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:03	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:20	Valor: 15
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:39	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:08	Guardar



ID
3a712270c7af1df0c6fb02e55fe2d0a1ba201fc9
ea43e68cdd3b418dfd47181e - documentation-
asset



ID
397cad6921ee4bfef87ff676e01743d7dde716d
9f2735351cfead300452c8aac - documentation-
asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 25-05-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
3a712270c7af1df0...	documentation-asset	116.1 KiB	Imagen incluida
397cad6921ee4bfe...	documentation-asset	226.2 KiB	Imagen incluida