

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 25-05-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	25-05-2026, 11:32 a. m.	08:20	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
270	Sin datos	22-05-2026, 11:19 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
25-05-2026, 11:32 a. m.	25-05-2026, 11:32 a. m.	3	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	02:33	Valor: 1371
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:20	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:04	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:11	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:33	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:17	Guardar



ID
0fe6af8277e89532ad7aca2393afeb82b3f7a4c58efd8078688c497fd036494f - documentation-asset



ID
ac86c8ece39403cc2a0be94b0dafa1d677ef99660aea514125e1618d55334c66 - documentation-asset



ID
33989a39dbaff5f0baf9266797ff6607efa4d8497
c807e764728cb81edea15ad - documentation-
asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 25-05-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
0fe6af8277e89532...	documentation-asset	239.6 KiB	Imagen incluida
ac86c8ece39403cc...	documentation-asset	206.4 KiB	Imagen incluida
33989a39dbaff5f0...	documentation-asset	192.3 KiB	Imagen incluida