

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX

Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	25-05-2026, 11:32 a. m.	08:20	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
270	Sin datos	22-05-2026, 11:19 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
25-05-2026, 11:32 a. m.	25-05-2026, 11:32 a. m.	3

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	02:33	Valor: 1371
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:20	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:04	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:11	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:33	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:17	Guardar



ID 36426 - documentation-asset



ID 36427 - documentation-asset



ID 36440 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
36426	documentation-asset	239.6 KiB	0c77cfbc332a18e556c120f65814df5efb4e4901e4d9436e8b2c35cca7d5ded4
36427	documentation-asset	206.4 KiB	790719df0a59e2a1d8465626f92e1697bc3f4bedb7ddc2f65e8d3c00158936eb
36440	documentation-asset	192.3 KiB	659f29ff2877c243dadf59d1148f22ae95de76f63cc9ddd11647c66d8124e4a9