

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 25-05-2026


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	25-05-2026, 11:37 a. m.	04:55	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
271	Sin datos	25-05-2026, 11:32 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
25-05-2026, 11:32 a. m.	25-05-2026, 11:37 a. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	02:21	Valor: 105
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:11	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:04	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:12	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:16	Sí
6. Documentation: Evidencia	01:08	Guardar



ID
343aaf2134ab8e1722da17a4e98c8cd56a9b96
51090853a3af695c69c4f24e1e -
documentation-asset



ID
5a775275625adbe3c94f3795d05afbf7f5b02db
159068cbda4f3bea11761b4b6 -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 25-05-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
343aaf2134ab8e17...	documentation-asset	86.3 KiB	Imagen incluida
5a775275625adbe3...	documentation-asset	154.0 KiB	Imagen incluida