

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro


ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	25-05-2026, 11:37 a. m.	04:55	done


TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
271	Sin datos	25-05-2026, 11:32 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
25-05-2026, 11:32 a. m.	25-05-2026, 11:37 a. m.	2

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	02:21	Valor: 105
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:11	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:04	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:12	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:16	Sí
6. Documentation: Evidencia	01:08	Guardar



ID 36492 - documentation-asset



ID 36506 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
36492	documentation-asset	86.3 KiB	42448ccefaaf1c1a46efb69cad5a2dde68be610178987ca8815f06dcd0562ec5
36506	documentation-asset	154.0 KiB	4505ef47d1e7863aa72b05aecea712f485663cdf82df719997152c26db493cdf