

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 25-05-2026


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	25-05-2026, 12:12 p. m.	30:20	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
272	Sin datos	25-05-2026, 11:42 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
25-05-2026, 11:42 a. m.	25-05-2026, 12:12 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	28:46	Valor: 2147
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:09	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:11	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:06	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:46	Guardar



ID
f9f6e08b5776c3a9fba4a6a4d5e1d09dc5593f1e
b2febe6b8f51ee5a75fe0053 - documentation-
asset



ID
8d60a36c91ab698bb701dda2c2bcdedf9206a8
0904bc2b39c111396a59f154cc -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 25-05-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
f9f6e08b5776c3a9...	documentation-asset	125.4 KiB	Imagen incluida
8d60a36c91ab698b...	documentation-asset	196.3 KiB	Imagen incluida