

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	25-05-2026, 12:12 p. m.	30:20	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
272	Sin datos	25-05-2026, 11:42 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
25-05-2026, 11:42 a. m.	25-05-2026, 12:12 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	28:46	Valor: 2147
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:09	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:11	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:06	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:46	Guardar



ID 36558 - documentation-asset



ID 36571 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
36558	documentation-asset	125.4 KiB	1607f906fc9b8afafa9869b1b2e27c75d85e2fb7762143d19b1b03b1227688eb
36571	documentation-asset	196.3 KiB	75552258bd84a440c3284f2e70f82b4bc1846dbdec701f2ac628ea7797375be1