

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 25-05-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	25-05-2026, 12:29 p. m.	01:23	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
273	Sin datos	25-05-2026, 12:28 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
25-05-2026, 12:28 p. m.	25-05-2026, 12:29 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:13	Valor: 109
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:06	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:04	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:07	Valor: 12
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:05	No
6. Foto Monitores: Evidencia	00:07	Guardar



ID
5b2a8cb82e869da6a73f6ad1060fa8237c7a2fe
74b007e371965a5da42d5cb50 -
documentation-asset

documentation-asset - Abrir evidencia segura

ID ef764184ce2356113c8049c53187fcad3142999c4c3b78462061be0f3e73bef8 | 91.5 KiB | SHA-256 Sin datos | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 25-05-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
5b2a8cb82e869da6...	documentation-asset	161.4 KiB	Imagen incluida
ef764184ce235611...	documentation-asset	91.5 KiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.