

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	25-05-2026, 12:29 p. m.	01:23	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
273	Sin datos	25-05-2026, 12:28 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
25-05-2026, 12:28 p. m.	25-05-2026, 12:29 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:13	Valor: 109
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:06	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:04	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:07	Valor: 12
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:05	No
6. Foto Monitores: Evidencia	00:07	Guardar



ID 36628 - documentation-asset

documentation-asset - Abrir evidencia segura

ID 36637 | 91.5 KiB | SHA-256 9b8dd8879093fb4b53d570fc1bd33fc5a198a0194b456eefeed383574b626c7d | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
36628	documentation-asset	161.4 KiB	d3a927243d0ca37dcae0a2029a302c37f5d99cb13c647390702df1df7f871c0a
36637	documentation-asset	91.5 KiB	9b8dd8879093fb4b53d570fc1bd33fc5a198a0194b456eefeed383574b626c7d