

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	26-05-2026, 01:59 p. m.	04:57	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
274	Sin datos	26-05-2026, 01:54 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
26-05-2026, 01:54 p. m.	26-05-2026, 01:59 p. m.	1	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	04:04	Valor: 1106
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:11	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:10	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:03	No
6. Foto Monitores: Evidencia	01:33	Guardar



ID 36691 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
36691	documentation-asset	137.6 KiB	d012da96776c6673ac32738459f71f4a5bf62478dfffad0b89ab965b0b4c486d