

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 26-05-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	26-05-2026, 02:15 p. m.	06:49	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
275	Sin datos	26-05-2026, 02:08 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
26-05-2026, 02:08 p. m.	26-05-2026, 02:15 p. m.	1	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	05:47	Valor: 4027
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:11	Valor: 10
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:04	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:12	Valor: 12
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:10	No
6. Foto Monitores: Evidencia	01:51	Guardar



ID
96397deb685f27b58d9a6c521ee180231eaa28
05085fc618a03fb187466428ea -
documentation-asset

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
96397deb685f27b5...	documentation-asset	150.4 KiB	Imagen incluida