

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	26-05-2026, 03:02 p. m.	01:47	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
276	Sin datos	26-05-2026, 03:00 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
26-05-2026, 03:00 p. m.	26-05-2026, 03:02 p. m.	1	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:10	Valor: 60
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:11	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:07	Valor: 20
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:28	No
6. Foto Monitores: Evidencia	01:59	Guardar



ID 36805 - documentation-asset

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
36805	documentation-asset	191.6 KiB	ad52c16611746eb1cd08e73015cf19a6400f688c337202bf40f6123bdd2b6a6b