

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 26-05-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	26-05-2026, 03:28 p. m.	05:54	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
277	Sin datos	26-05-2026, 03:22 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
26-05-2026, 03:22 p. m.	26-05-2026, 03:28 p. m.	1	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	01:49	Valor: 441
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:07	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:07	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	02:51	Valor: 2
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:36	No
6. Foto Monitores: Evidencia	01:30	Guardar



ID
259ed60f5f987fd4142e4d37e7215428205c4
26f5ef36fe658862fffd320f5 - documentation-
asset

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
259ed60f5f987fdf...	documentation-asset	131.3 KiB	Imagen incluida