

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 27-05-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	27-05-2026, 11:49 a. m.	08:20	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
283	Sin datos	27-05-2026, 11:40 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
27-05-2026, 11:40 a. m.	27-05-2026, 11:49 a. m.	3	

Detalle de pasos ejecutados


NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:33	Valor: 109
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:15	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:06	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:21	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:02	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:42	Guardar



ID
7c7253e7d0c37e89cd99977ed769171e3d76e1af6e2e1c2a90cdf704c5bce427 - documentation-asset



ID
7dc57668cb5caf1643d1a9a13585047845d27a7b68a4a76a53d0128b97be195b - documentation-asset



ID
38e38f75499d34954a482c410a1bcaa8601e97
9251502005efc5bf6c55c40021 -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 27-05-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
7c7253e7d0c37e89...	documentation-asset	146.3 KiB	Imagen incluida
7dc57668cb5caf16...	documentation-asset	158.7 KiB	Imagen incluida
38e38f75499d3495...	documentation-asset	134.5 KiB	Imagen incluida