

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	27-05-2026, 11:49 a. m.	08:20	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
283	Sin datos	27-05-2026, 11:40 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
27-05-2026, 11:40 a. m.	27-05-2026, 11:49 a. m.	3	

Detalle de pasos ejecutados


NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:33	Valor: 109
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:15	Valor: 1
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:06	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:21	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:02	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:42	Guardar



ID 37114 - documentation-asset



ID 37119 - documentation-asset



ID 37130 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
37114	documentation-asset	146.3 KiB	aa27d258c8d228ea79b7738e11e6c3e1eee7b189709742f645e52ee8ffddd579
37119	documentation-asset	158.7 KiB	eec9d852f777162adf24f7ba30f901fc30baab1378026fde99b49b7aafda4ba9
37130	documentation-asset	134.5 KiB	6d28952b0e8d9642e614e016ca0842fb9d70b9c6a669ea879be2fb1b26d83481