

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 27-05-2026


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	27-05-2026, 03:43 p. m.	06:12	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
285	Sin datos	27-05-2026, 03:36 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
27-05-2026, 03:36 p. m.	27-05-2026, 03:43 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	04:32	Valor: 108
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:12	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:03	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:16	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:12	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:04	Guardar



ID
1e5c71d323c5b403bfa172ab3517433718a6b1
6a2e01459a836b73f17e2f61d9 -
documentation-asset



ID
d071df1dd50b4bcf2377d89be70d31ea1cecb22
1b9361209ff4960d6084f42ec - documentation-
asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 27-05-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
1e5c71d323c5b403...	documentation-asset	129.1 KiB	Imagen incluida
d071df1dd50b4bcf...	documentation-asset	97.9 KiB	Imagen incluida