

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	27-05-2026, 03:43 p. m.	06:12	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
285	Sin datos	27-05-2026, 03:36 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
27-05-2026, 03:36 p. m.	27-05-2026, 03:43 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	04:32	Valor: 108
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:12	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:03	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:16	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:12	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:04	Guardar



ID 37189 - documentation-asset



ID 37202 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
37189	documentation-asset	129.1 KiB	3dd3c475798e1d72da4abf2bd4438db9c0c78fb422915aaad57da50f5a0cccc3
37202	documentation-asset	97.9 KiB	37a4f5e1f65e2adc210f2bd43774089d24d06d83700deeb0d08a2a6f64b65db7