

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 27-05-2026


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	27-05-2026, 03:55 p. m.	05:44	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
286	Sin datos	27-05-2026, 03:49 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
27-05-2026, 03:49 p. m.	27-05-2026, 03:55 p. m.	3	

Detalle de pasos ejecutados


NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	04:07	Valor: 0361
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:11	Valor: 10
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:22	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:07	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:07	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:12	Guardar



ID
03a2fa8c9cd8a8dd379f1e24a76085ee9dff743c2f5813752ff5d0a3f931a66b - documentation-asset



ID
08dbb4b7f274ab64c865b0cdbfa6e397d6c82aac67d55601a7732ebba56df4b9 - documentation-asset



ID
418a2f8fdd682ea06b45e585bb11f72ce462fb7
b91adced70e56cf521c746a7f - documentation-
asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 27-05-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
03a2fa8c9cd8a8dd...	documentation-asset	121.2 KiB	Imagen incluida
08dbb4b7f274ab64...	documentation-asset	122.4 KiB	Imagen incluida
418a2f8fdd682ea0...	documentation-asset	117.4 KiB	Imagen incluida