

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	27-05-2026, 03:55 p. m.	05:44	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
286	Sin datos	27-05-2026, 03:49 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
27-05-2026, 03:49 p. m.	27-05-2026, 03:55 p. m.	3	

Detalle de pasos ejecutados


NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	04:07	Valor: 0361
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:11	Valor: 10
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:22	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:07	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:07	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:12	Guardar



ID 37255 - documentation-asset



ID 37260 - documentation-asset



ID 37271 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
37255	documentation-asset	121.2 KiB	366eeca985ab5cfe4837c32c0bb1401faee4a13db9f9dfe42eab3553f814f025
37260	documentation-asset	122.4 KiB	de4feed5cc6b64aba042692144fee76e23b96e3a7b640214b076a65f5ca576ff
37271	documentation-asset	117.4 KiB	e58cecadf7320d2aa3377e9d77b1e9a858859b1273539e6f6c06e763a8e788f5