

Inspección VOBC GEN S1 - Reporte de inspeccion


Inspección VOBC GEN S1

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 29-05-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	29-05-2026, 10:18 a. m.	06:41	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
297	Sin datos	29-05-2026, 10:11 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
29-05-2026, 10:11 a. m.	29-05-2026, 10:18 a. m.	9	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:17	Guardar
 ID 44e317b3bc0bf83f5722f56884ccb8166ad1084 21be64437515b652b8f596629 - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:26	Valor: 8523669824
3. Inspección VOBC GEN S1: Info de Línea	00:15	Línea 6
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	01:04	Valor: 5299



ID
11734fb5406919e2fb18b19ede860b760cdc61d
1d47c522df656dcfc4a1cac05 - documentation-
asset




ID
432e66041760b1bdcd18b0f356edb314780aad
1cd2681e1b46592b6310e036db -
documentation-asset



ID
a292ab493dd38180e20dc348fb56da816e8815
4a4eb1c6745ac60432b4acfd63 -
documentation-asset

11. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo	00:25	OK
12. Inspección VOBC GEN S1: Info dictado del OBRU 2 - Lado Izquierdo	00:03	Regresar
13. Fotografía VOBC: Evidencia	00:10	Guardar
ID ce6d5ca7ae8824fe4b84b9cbf8d2109fe6f5487d 164434fd2273be8427b70416 - documentation-asset		
14. Inspección VOBC GEN S1: Estado del VOBC	00:25	OK
15. Inspección VOBC GEN S1: Info dictado del VOBC	00:04	Regresar
16. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia	00:52	Guardar
ID 23fb2b87fd3f53d31886efe2277720a9e05c4d8 a7743f24744e074ad8e2382f6 - documentation-asset		
17. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Velocidad	00:30	OK
18. Inspección VOBC GEN S1: Info dictado del Sensor de Velocidad	00:02	Regresar

19. Fotografía TIU: Evidencia	00:12	Guardar
 ID f2c3be42dc82081ecff081ea516e4328e0cd0bd5942d41072aa213844f20cb11 - documentation-asset		
20. Inspección VOBC GEN S1: Estado del TIU	00:26	NO OK
21. Evidencias TIU: Comentario de voz	01:24	Regresar
22. Evidencias TIU: Evidencia	11:12	Guardar
documentation-asset - Abrir evidencia segura ID 76538400a0fada02f425dc3fb00918fe70df3db0b8c0a1c470e2a57c87b0c5be 1.2 MiB SHA-256 Sin datos Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.		
23. Fotografía Sensor de Proximidad: Evidencia	00:11	Guardar
 ID 94a756ec9b8d9bdfd1a9428acb3254f12e40bcfa4dcae2fd0b29776b2e447e69 - documentation-asset		
24. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Proximidad	00:24	OK
25. Inspección VOBC GEN S1: Info dictado del Sensor de Proximidad	00:03	Regresar
26. Inspección VOBC GEN S1: Cierre	01:20	Finalizar

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
44e317b3bc0bf83f...	documentation-asset	383.4 KiB	Imagen incluida
11734fb5406919e2...	documentation-asset	417.0 KiB	Imagen incluida
432e66041760b1bd...	documentation-asset	342.6 KiB	Imagen incluida
a292ab493dd38180...	documentation-asset	342.9 KiB	Imagen incluida
ce6d5ca7ae8824fe...	documentation-asset	352.3 KiB	Imagen incluida
23fb2b87fd3f53d3...	documentation-asset	183.0 KiB	Imagen incluida
f2c3be42dc82081e...	documentation-asset	302.0 KiB	Imagen incluida
76538400a0fada02...	documentation-asset	1.2 MiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.
94a756ec9b8d9bfd...	documentation-asset	216.5 KiB	Imagen incluida