

Inspección VOBC GEN S2 - Reporte de inspeccion



Inspección VOBC GEN S2

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 29-05-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	29-05-2026, 10:37 a. m.	05:24	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
301	Sin datos	29-05-2026, 10:32 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
29-05-2026, 10:32 a. m.	29-05-2026, 10:37 a. m.	10	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	01:24	Guardar
 ID 5cc8a9d41998f9f7c499b6c4612ef9ded3532de7afa0fc6599992ba91db8b398 - documentation-asset	 ID f75ab68c71467bb32d8072d58fd6e9a7d22bca72137ffcd3f4cf0ce2fc6713fa - documentation-asset	
2. ID Tren: Dato numerico	00:57	Valor: 25547864
3. Inspección VOBC GEN S2: Info de Línea	00:04	Línea 3
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:44	Valor: 976431

5. Fotografía MRU: Evidencia

00:49

Guardar



ID
57b27f1fc195c8deda07fd882eb8d1200432847
6a77405bdfab494adb1e3acc3 -
documentation-asset

6. Inspección VOBC GEN S2: Estado del MRU

00:23

NO OK

7. Evidencias MRU: Evidencia

00:49

Guardar


documentation-asset - Abrir evidencia segura

ID 7dfc665d593dd4cf45f6be17c10b1a6df02dca9f2fa7315c2fbe89a4382ade24 | 1.2 MiB | SHA-256 Sin datos | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

8. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

14:51

Guardar



ID
ab4a3db22431c2a827b636ebb2a0d684800e0e
faf6069cbea475f5bd90072752 -
documentation-asset

9. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho

00:19

OK



ID
63c6f03a6e18dec0fca8f501d8e1dd1cc25cd155
c0c0f34006cdf3ff92790356 - documentation-
asset



ID
51fe30b8b8cef106d7ff955f71a045a24a3e677e
fd4e2b74cc36947921587b3e - documentation-
asset



ID
2eb725dc234f4039375d3cda2d44ea22558e1f1
53f10479908531f509259f937 - documentation-
asset

15. Inspección VOBC GEN S2: Estado del Sensor de Velocidad

00:19

OK

16. Fotografía TIU: Evidencia

13:56

Guardar



ID
f75cfab0eba76d00f89ab900ed6e978ec4ee657
185b156cf596d74f00fcb7435 - documentation-
asset

17. Inspección VOBC GEN S2: Estado del TIU

12:14

OK

18. Fotografía Sensor de Proximidad: Evidencia

12:55

Guardar



ID
115cf377d31552af227f0ca1d8d32107f554722
21798498450ef3525f4516572 -
documentation-asset

19. Inspección VOBC GEN S2: Estado del Sensor de Proximidad

00:21

OK

20. Inspección VOBC GEN S2: Cierre

01:15

Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 29-05-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
5cc8a9d41998f9f7...	documentation-asset	267.8 KiB	Imagen incluida
f75ab68c71467bb3...	documentation-asset	118.9 KiB	Imagen incluida

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
57b27f1fc195c8de...	documentation-asset	444.0 KiB	Imagen incluida
7dfc665d593dd4cf...	documentation-asset	1.2 MiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.
ab4a3db22431c2a8...	documentation-asset	411.6 KiB	Imagen incluida
63c6f03a6e18dec0...	documentation-asset	482.5 KiB	Imagen incluida
51fe30b8b8cef106...	documentation-asset	411.3 KiB	Imagen incluida
2eb725dc234f4039...	documentation-asset	398.3 KiB	Imagen incluida
f75cfab0eba76d00...	documentation-asset	411.0 KiB	Imagen incluida
115cf377d31552af...	documentation-asset	302.5 KiB	Imagen incluida