

Inspección VOBC GEN S2 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S2



FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	29-05-2026, 10:37 a. m.	05:24	done

TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
301	Sin datos	29-05-2026, 10:32 a. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
29-05-2026, 10:32 a. m.	29-05-2026, 10:37 a. m.	10

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	01:24	Guardar
 ID 38028 - documentation-asset  ID 38051 - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:57	Valor: 25547864
3. Inspección VOBC GEN S2: Info de Línea	00:04	Línea 3
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:44	Valor: 976431

5. Fotografía MRU: Evidencia

00:49

Guardar



ID 38073 - documentation-asset

6. Inspección VOBC GEN S2: Estado del MRU

00:23

NO OK

7. Evidencias MRU: Evidencia

00:49

Guardar


documentation-asset - [Abrir evidencia segura](#)

ID 38101 | 1.2 MiB | SHA-256 74131998362160ea239c7fb255d6c78570035380442b4f19fa447b24d10bfa97 | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

8. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

14:51

Guardar



ID 38115 - documentation-asset

9. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho


00:19

OK

10. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia

16:34

Guardar



ID 38134 - documentation-asset

11. Inspección VOBC GEN S2: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo

16:27

OK

12. Fotografía VOBC: Evidencia

15:30

Guardar



ID 38152 - documentation-asset

13. Inspección VOBC GEN S2: Estado del VOBC

00:23

OK

14. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia

00:11

Guardar



ID 38174 - documentation-asset

15. Inspección VOBC GEN S2: Estado del Sensor de Velocidad

00:19

OK

16. Fotografía TIU: Evidencia

13:56

Guardar



ID 38193 - documentation-asset

17. Inspección VOBC GEN S2: Estado del TIU

12:14

OK

