

Inspección VOBC GEN S1 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S1

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 29-05-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
rw_rodrigo_diaz	29-05-2026, 03:51 p. m.	03:16	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
306	Sin datos	29-05-2026, 03:48 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
29-05-2026, 03:48 p. m.	29-05-2026, 03:51 p. m.	10	


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:12	Guardar
 ID 268da1de534c3dabf07878f3e32685953e4de6f52f43ed0f394e00aae9d6e404 - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:38	Valor: 2563
3. Inspección VOBC GEN S1: Info de Línea	00:03	Línea 3
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:11	Valor: 2

5. Fotografía MRU: Evidencia

00:10

Guardar



ID
ac5d9289351da5f6b0419fa462a3fb7ef8691d0
ba187e2c95b45b6d35ffa0f16 - documentation-
asset

6. Inspección VOBC GEN S1: Estado del MRU


00:44

OK

7. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

00:10

Guardar



ID
c8bfd56fa3bde4878174722a58d551492c1e538
da8089a1a170c3c8c166fa248 -
documentation-asset

8. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho


00:42

NO OK


9. Evidencias OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

01:36

Guardar



ID
404d267bbdaf7fa2d2d43cba6c317b88789a99d
c0d97d1536f3253281f1bccb9 - documentation-
asset




ID
c9deb7cbef26fb77a8e8ec88714ee4b632aacafc
b3f65a6fbddc9ffa56ecbf19 - documentation-
asset

10. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia

00:07

Guardar



ID
90767dee2c0630e52e6438c8d02926967fb637
5d0f2bac42ce6d803ee281ae7e -
documentation-asset

11. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo


01:00

OK

12. Fotografía VOBC: Evidencia

00:06

Guardar



ID
1d022bd966ce021d137c24384f124b16de3078
42ee2f9b049e8c2582c55493c5 -
documentation-asset

13. Inspección VOBC GEN S1: Estado del VOBC


00:51

OK

14. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia

00:10

Guardar



ID
0f997bcd506fb87d205c85296087e75ccc49504
d8f88fc79994a42175bee77e5 -
documentation-asset

15. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Velocidad


01:06

OK

16. Fotografía TIU: Evidencia

00:07

Guardar



ID
89da34d7ffde9708ef32196c9ef8d01b70d237f3
464c1d46b0e9a0fbc355f694 - documentation-
asset

17. Inspección VOBC GEN S1: Estado del TIU


15:47

OK

18. Fotografía Sensor de Proximidad: Evidencia

00:06

Guardar



ID
6508fd1ca90cf32c9a882102dd2fe604acb5822
3f8a655841d42eb71fc9b4e35 -
documentation-asset

19. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Proximidad

01:15

OK

20. Inspección VOBC GEN S1: Cierre

04:25

Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 29-05-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
268da1de534c3dab...	documentation-asset	202.6 KiB	Imagen incluida
ac5d9289351da5f6...	documentation-asset	183.7 KiB	Imagen incluida

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
c8bfd56fa3bde487...	documentation-asset	197.8 KiB	Imagen incluida
404d267bbdaf7fa2...	documentation-asset	188.0 KiB	Imagen incluida
c9deb7cbef26fb77...	documentation-asset	157.2 KiB	Imagen incluida
90767dee2c0630e5...	documentation-asset	186.9 KiB	Imagen incluida
1d022bd966ce021d...	documentation-asset	179.7 KiB	Imagen incluida
0f997bcd506fb87d...	documentation-asset	190.7 KiB	Imagen incluida
89da34d7ffde9708...	documentation-asset	189.3 KiB	Imagen incluida
6508fd1ca90cf32c...	documentation-asset	191.9 KiB	Imagen incluida