

Inspección VOBC GEN S1 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC GEN S1

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
rw_rodrigo_diaz	29-05-2026, 03:51 p. m.	03:16	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
306	Sin datos	29-05-2026, 03:48 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
29-05-2026, 03:48 p. m.	29-05-2026, 03:51 p. m.	10	


Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:12	Guardar
		
ID 38573 - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:38	Valor: 2563
3. Inspección VOBC GEN S1: Info de Línea	00:03	Línea 3
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:11	Valor: 2

5. Fotografía MRU: Evidencia

00:10

Guardar



ID 38606 - documentation-asset

6. Inspección VOBC GEN S1: Estado del MRU


00:44

OK

7. Fotografía OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

00:10

Guardar



ID 38624 - documentation-asset

8. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 1 - Lado Derecho


00:42

NO OK


9. Evidencias OBRU 1 - Lado Derecho: Evidencia

01:36

Guardar



ID 38658 - documentation-asset




ID 38661 - documentation-asset

10. Fotografía OBRU 2 - Lado Izquierdo: Evidencia

00:07

Guardar



ID 38673 - documentation-asset

11. Inspección VOBC GEN S1: Estado del OBRU 2 - Lado Izquierdo


01:00

OK

12. Fotografía VOBC: Evidencia

00:06

Guardar



ID 38692 - documentation-asset

13. Inspección VOBC GEN S1: Estado del VOBC


00:51

OK

14. Fotografía Sensor de Velocidad: Evidencia

00:10

Guardar



ID 38716 - documentation-asset

15. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Velocidad


01:06

OK

16. Fotografía TIU: Evidencia

00:07

Guardar



ID 38734 - documentation-asset

17. Inspección VOBC GEN S1: Estado del TIU


15:47

OK

18. Fotografía Sensor de Proximidad: Evidencia

00:06

Guardar



ID 38754 - documentation-asset

19. Inspección VOBC GEN S1: Estado del Sensor de Proximidad

01:15

OK

20. Inspección VOBC GEN S1: Cierre

04:25

Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
38573	documentation-asset	202.6 KiB	d0c30aec816af3992668f7f443a69cda1f711eba2e9be83868bccfab00032dcd
38606	documentation-asset	183.7 KiB	c813d1b4fe81ce717a94a56ccae17dacd059bc82b07a28b63ffad8c219bbf16a
38624	documentation-asset	197.8 KiB	fb992ebb629b44477652fe233bea1df42551406375823f3ce16f687993c80383
38658	documentation-asset	188.0 KiB	e5ce78283df25b768fce51d96dcbf6884570cde334027c8d502ad153819d5586
38661	documentation-asset	157.2 KiB	b623d8781f501a3a65eb2846d34a73753d6039f28208b95be66dbee9259287c6
38673	documentation-asset	186.9 KiB	f46bf76404441d6eb40e4e98a2d8fb9f767ade20de2d4b04c12a7c6075214f89
38692	documentation-asset	179.7 KiB	ddce36921ecc519bcfd801eee8ae3c0824e0312d6c13ac8d95d95a4d9895e08d

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
38716	documentation-asset	190.7 KiB	ee236f4af6c8a79a67970af8d8f572f64b89409eac5a33248e411bd3f9582fb7
38734	documentation-asset	189.3 KiB	e9d047cd982f7b56f1d976411f4b909e2449442956909ab91e8254ec9c147faa
38754	documentation-asset	191.9 KiB	cf58b7eb28b6c00a0fbd163b0b1f538d892f8a62ad3c3c444d5c7aee22c60fe6