

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 03-06-2026


OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	03-06-2026, 12:33 p. m.	03:22	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
314	Sin datos	03-06-2026, 12:29 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
03-06-2026, 12:29 p. m.	03-06-2026, 12:33 p. m.	3	

Detalle de pasos ejecutados


NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:57	Valor: 2153
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:26	Valor: 21
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:06	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:39	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:11	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:21	Guardar



ID
2031736aa360e06b3d39d18cdf94fcb1bf29d68
893954dbab8bccb4ad21f3fd3 - documentation-
asset



ID
4d25ed64d3586c4649874fff7935f4c45976665
8262e89baf5af074dd583c60b -
documentation-asset



ID
8b0d611ae412edebebe4bf0c6db8054732bed7
9c3e48489917d97abee33e4e23 -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 03-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
2031736aa360e06b...	documentation-asset	149.1 KiB	Imagen incluida
4d25ed64d3586c46...	documentation-asset	129.4 KiB	Imagen incluida
8b0d611ae412edeb...	documentation-asset	209.9 KiB	Imagen incluida