

FactorCX
Frontline / Metro

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	03-06-2026, 12:33 p. m.	03:22	done


TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO
314	Sin datos	03-06-2026, 12:29 p. m.
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS
03-06-2026, 12:29 p. m.	03-06-2026, 12:33 p. m.	3

Detalle de pasos ejecutados


NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	00:57	Valor: 2153
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:26	Valor: 21
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:06	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:39	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:11	Sí
6. Documentation: Evidencia	00:21	Guardar



ID 39371 - documentation-asset



ID 39376 - documentation-asset



ID 39388 - documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
39371	documentation-asset	149.1 KiB	6b45b73103d012d7c0dccea9855e933fe6f441092437c7ab50acc74da540a5c4
39376	documentation-asset	129.4 KiB	45f3be014be61454c4b89bbd13bbe65139feb68870715b595c454bc3f6031788
39388	documentation-asset	209.9 KiB	d72c32320a1c7f8578f995afed76600adb476918188750fdd02a55315595d5ef