

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren


FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 03-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	03-06-2026, 01:15 p. m.	30:54	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
315	Sin datos	03-06-2026, 12:44 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
03-06-2026, 12:44 p. m.	03-06-2026, 01:15 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	29:05	Valor: 85
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:17	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:09	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:28	No
6. Foto Monitores: Evidencia	00:10	Guardar



ID
fceaa17d784d2c03f35453bb7082aec7e1d55
add74ace3a9f879f43acc7adf - documentation-
asset

documentation-asset - Abrir evidencia segura

ID e4d448304b468ea267d2d7803fba65bac1db7172e7fce9fe3d3f71ce3de8f569 | 9.2 MiB | SHA-256 Sin datos | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 03-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
fceaa17d784d2c03...	documentation-asset	237.0 KiB	Imagen incluida
e4d448304b468ea2...	documentation-asset	9.2 MiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.