

Material Rodante - Tren - Reporte de inspeccion

Material Rodante - Tren

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	03-06-2026, 01:15 p. m.	30:54	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
315	Sin datos	03-06-2026, 12:44 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
03-06-2026, 12:44 p. m.	03-06-2026, 01:15 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. NúmeroTren: Dato numerico	29:05	Valor: 85
2. Numero Cabina: Dato numerico	00:17	Valor: 2
3. Material Rodante - Tren: Pedir estado	00:02	Mov
4. Temp Ambiente: Dato numerico	00:09	Valor: 10
5. Material Rodante - Tren: Se detectan problemas con los Mamparos y Pupitres	00:28	No
6. Foto Monitores: Evidencia	00:10	Guardar



ID 39446 - documentation-asset

documentation-asset - Abrir evidencia segura

ID 39456 | 9.2 MiB | SHA-256 c6308e5272fd61a3ea0ee230b3a30a14e994cbaaa4966642cd73342e66901638 | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
39446	documentation-asset	237.0 KiB	b6860b02c95b2b28a24f8eaf52617783be1b6fd2aca8f2c92c64c4945a88dda9
39456	documentation-asset	9.2 MiB	c6308e5272fd61a3ea0ee230b3a30a14e994cbaaa4966642cd73342e66901638