

Inspección VOBC CHECK S2 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC CHECK S2


FactorCX
Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 03-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	03-06-2026, 02:21 p. m.	03:51	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
319	Sin datos	03-06-2026, 02:17 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
03-06-2026, 02:17 p. m.	03-06-2026, 02:21 p. m.	3	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:26	Guardar
Inspección Cabina S1 Sub Workflow para la Inspección Cabina S1 dentro del flujo inspección VOBC. Demo Inspección Cabina S1 Inspección VOBC Metro LAST EXECUTION NEVER EXECUTED BY 14 TASKS LAST EXECUTION 4 DAYS AGO Inspección Cabina S1 (latest published) Modified 14 days ago by System		
ID	3b69c64ec26ec4c57a0a41b16ed606d065dc83aa0ba49ce07c8ce445795ee1c7 - documentation-asset	
2. ID Tren: Dato numerico	00:16	Valor: 67979
3. Inspección VOBC CHECK S2: Info de Línea	00:01	Línea 6
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:03	Valor: 6497
5. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de MRU	00:05	OK
6. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de TOP VOBC - Sub rack	00:03	OK

7. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de Rack Relé	00:01	OK
8. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión de Ventiladores TOP VOBC - Sub rack	00:01	OK
9. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión de Cableado	00:01	OK
10. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de Interrogador de Transpondedor - TIU	00:08	NO OK
11. Evidencias de TIU: Screen with camera for triggering a screenshot	01:24	Regresar
12. Evidencias de TIU: Evidencia	00:11	Guardar
documentation-asset - Abrir evidencia segura ID 32457f20ddc7521135173f9a449aa8bce7f721f101fdc5a072296b4332ec3d00 1.3 MiB SHA-256 Sin datos Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.		
13. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de Sensor de Proximidad	00:05	OK
14. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de Sensores de Velocidad	15:54	OK
15. Fotografía de Fecha de Calibración del Instrumento: Evidencia	14:46	Guardar
 ID 49ed8caeabeaf615d06dce4f044b674e7dae778 129d992b4679ab52545ed48ab - documentation-asset		
16. Inspección VOBC CHECK S2: Estado de Calibración de Instrumento de Medición	00:24	OK
17. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Network Switch - NS 1	01:36	OK

18. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Network Switch - NS 2	00:01	OK
19. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping OBRU - 1 Lado Derecho	00:02	OK
20. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping OBRU - 2 Lado Izquierdo	14:12	OK
21. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Acelerómetros S1	00:01	OK
22. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Acelerómetros S2	08:00	OK
23. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping TIU	10:04	OK
24. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Proximity Sensor	09:48	OK
25. Inspección VOBC CHECK S2: Cierre	01:11	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 03-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
3b69c64ec26ec4c5...	documentation-asset	487.0 KiB	Imagen incluida
32457f20ddc75211...	documentation-asset	1.3 MiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.
49ed8caeabeaf615...	documentation-asset	73.5 KiB	Imagen incluida