

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro

Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 08-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	08-06-2026, 10:00 a. m.	06:03	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
322	Sin datos	08-06-2026, 09:54 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
08-06-2026, 09:54 a. m.	08-06-2026, 10:00 a. m.	6	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:38	Línea 4
2. Número de Tren: Dato numerico	00:06	Valor: 8695
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:11	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:28	NS-74
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:59	Valor: 26.8
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	13:05	Guardar



ID
4d35425bc1c4aa780306a9fa9701c8e8d4dd6f4
0712426d5425407c009316b3c -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central


00:23

NO OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

02:44

Guardar



ID
4768250730b48d702aa2e605840a22028eda13
e59b1c3bb3972030703384dc09 -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

00:20

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:07

Guardar



ID
f7c38ba7b719d5c0e5c451b3a51da7ebe87a3d
1c35e34b4df56d379aeca7909b -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho

00:19

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:08

Guardar



ID
da9240dc28395deb94170bd0bb867843082ee3
1ee7385e7e2b59756f977fd8a8 -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda


00:21

OK

14. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:14

Guardar



ID
4fed7df539912c742cb06a1ae40c12ddaf8578b
1e3dce7077b62f84838c5cc2b -
documentation-asset

15. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha


00:22

OK

16. Fotografía Mamparo Trasero: Evidencia

00:10

Guardar



ID
8d1437a670d32107b23b34ad137b7e5d213faa
2e7df05cf399bf5c9e98968c99 -
documentation-asset

17. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Trasero	00:21	OK
18. Inspección de Material Rodante: Cierre	15:29	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 08-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
4d35425bc1c4aa78...	documentation-asset	81.5 KiB	Imagen incluida
4768250730b48d70...	documentation-asset	379.4 KiB	Imagen incluida
f7c38ba7b719d5c0...	documentation-asset	365.6 KiB	Imagen incluida
da9240dc28395deb...	documentation-asset	334.2 KiB	Imagen incluida
4fed7df539912c74...	documentation-asset	279.1 KiB	Imagen incluida
8d1437a670d32107...	documentation-asset	427.0 KiB	Imagen incluida