

Inspección de Material Rodante - Reporte de inspeccion

FactorCX
Frontline / Metro

Inspección de Material Rodante

SNAPSHOT DEL 08-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	08-06-2026, 11:26 a. m.	02:47	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
323	Sin datos	08-06-2026, 11:24 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
08-06-2026, 11:24 a. m.	08-06-2026, 11:26 a. m.	7	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Selección de Línea de Tren: Seleccion	00:14	Línea 4A
2. Número de Tren: Dato numerico	00:08	Valor: 83995
3. Inspección de Material Rodante: Selección de Cabina	00:01	Cabina S1
4. Selección de Tecnología de Tren: Seleccion	00:07	AS-02
5. Temperatura Cabina: Dato numerico	00:10	Valor: 24.6
6. Fotografía Mamparo Central: Evidencia	14:17	Guardar



ID
6b5ef0d8c3362511ea84fb90d4679c4c22b77ea
82b7127579e117874e4e6bd03 -
documentation-asset

7. Inspección de Material Rodante: Estado Mamparo Central

00:18

OK

8. Fotografía Bajo Mamparo Izquierdo: Evidencia

29:22

Guardar



ID
0b9fd96169246dbd032a264c64a94f3e564851
b0f98441be55d46332bcb5ac1e -
documentation-asset

9. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Izquierdo

00:19

OK

10. Fotografía Bajo Mamparo Derecho: Evidencia

00:07

Guardar



ID
549988e2a7ceaa9dc37c22e143feb4ca964e808
40f2e12889a3178ce54fa5182 -
documentation-asset

11. Inspección de Material Rodante: Estado Bajo Mamparo Derecho


00:22

OK

12. Fotografía Puerta Izquierda: Evidencia

00:11

Guardar



ID
c43a0ef4b84b0f55557d6e6fb11e65260f5d0b9
6e90307a114a3c51152fb6c5d -
documentation-asset

13. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Izquierda

00:23

NO OK

14. Evidencias de Puerta Izquierda: Evidencia

00:58

Guardar


documentation-asset - [Abrir evidencia segura](#)

ID 68da310b9a142e725087e31d6848733442ff6a48c773d9ceec35cfa62bd5a852 | 1016.4 KiB | SHA-256 Sin datos | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

15. Fotografía Puerta Derecha: Evidencia

00:09

Guardar




ID
dd712f6ba6f0e6695e4677593fd83eb2b5cc99a
502d57580c590136e774d4b2a -
documentation-asset

16. Inspección de Material Rodante: Estado Puerta Derecha

00:23

OK



ID
38481512f9e44a7fb0d1236c4768f1191b9160c
ea123c1cdd8a8063bb44bbd8e -
documentation-asset

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 08-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
6b5ef0d8c3362511...	documentation-asset	138.5 KiB	Imagen incluida
0b9fd96169246dbd...	documentation-asset	73.8 KiB	Imagen incluida
549988e2a7ceaa9d...	documentation-asset	93.2 KiB	Imagen incluida
c43a0ef4b84b0f55...	documentation-asset	407.1 KiB	Imagen incluida
68da310b9a142e72...	documentation-asset	1016.4 KiB	Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.
dd712f6ba6f0e669...	documentation-asset	388.6 KiB	Imagen incluida
38481512f9e44a7f...	documentation-asset	384.3 KiB	Imagen incluida